

*Glostrup Omsorgs- og Behandlingshjem
Dalvangsvej 108*

2600 Glostrup

Rapport vedrørende brandsyn afviklet den 02. oktober 2018

Hovedstadens Beredskab har foretaget brandsyn¹ på objekt(er) jf. bilag 1. Ved brandsynet deltog Inger Feldbæk som blev gjort bekendt med redningsberedskabets vurderinger, jf. nedenfor og fik lejlighed til, at fremkomme med en udtalelse (partshøring)².

Ved vores besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed, og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger⁴:

Påbud⁶

Objekt: Den socialpædagogiske døgninst / 2.1 Plejehjem (bkg. 175)

05.01 Flugtveje (Lovpunkt)

Stole på kontorgang skal fjernes.

Sofa i stue etagen skal brand imprægneres eller fjernes.

Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der.

I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art.

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt

- 1) det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning. Polstrede møbler skal opfylde kravene for antændelighed i EN 1021-1
- 2) funktionen som flugtvej ikke reduceres min. 1,3m
- 3) den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres

02. oktober 2018

Sagsnr.
2016-0325569 HG-12gt

Hovedstadens

Beredskab

Forebyggelse -

Brandteknik

Bag Rådhuset 3
1550 København V.

Tlf.: 33 43 10 00

forbyg@hbr.dk
www.hbr.dk



Tidsfrist for udbedring: Snarest dog senest 16. oktober 2018



Imprægneres eller fjernes



Stole skal fjernes

Udbedringer af ovenstående punkt(er) kan med fordel registreres via dette link:

<http://fridaweb.dk/udbedring/3362b1d5ec93d5568505789a263e379b>

Venlig hilsen

Flemming Rask Haugaard / Brandmester



Bilag 1

Hos jer er følgende objekter er omfattet af bestemmelser om brandsyn:

1. Den socialpædagogiske døgninst - 2.1 Plejehjem (bkg. 175)

Slutnoter

¹ Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn

² Partshøring jf. § 19 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.

³ Afhængig af objekttype/-r kan følgende ligge til grund for brandsynet:

- **Hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker**
Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
- **Mindre forsamlingslokaler ($50 < x \leq 150$), feriehus mv.**
De driftsmæssige pålæg, som er meddelt jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008, om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
- **For brandfarlige industri, lagerbygninger og udendørs oplag**
Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, gasser, visse brandfarlige virksomheder (de tekniske forskrifter kan findes på www.brs.dk).
- **Særlige brandfarlige virksomheder og oplag hvor der ikke er fastsat regler**
Den gældende tilladelse givet med hjemmel i beredskabslovgivningens bestemmelser.

Såfremt du er i tvivl om hvilke regler der gælder for netop dig, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere forklaring.

⁴ Eventuelle tal angivet i parentes efter en bemærkning referer til den specifikke bestemmelse eller paragraf i den relevante bekendtgørelse eller tilladelse.

⁵ Forbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.

⁶ Påbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 2.

⁷ Bestemmelse af brandsynstermin sker i henhold til § 4 i bekendtgørelse om brandsyn.

